



# **NOTICE TECHNIQUE D'INSTALLATION**

## **Jaquette Cuves LCA (M1)**

### **INSTALLATION GUIDELINES**

### **Insulation LCA Tanks (M1)**



## MISE EN PLACE DE L'ISOLATION

### **Montage des jaquettes souples M1**

Ce type de montage peut être légèrement différent en fonction du type de jaquette.

- a) Positionner la jaquette autour de l'appareil,
- b) Centrer la jaquette à partir de la prédécoupe de bride,
- c) Refermer la partie en velcro située sous la prédécoupe de bride,
- d) Fermer la glissière verticale (photo 1),
- e) Fermer la glissière horizontale (photo 2),
- f) Vérifier que les glissières soient bien fermées (photo 3),



Photo 1



Photo 2



Photo 3

- g) Marquer avec un maillet les contours des piquages et autres ouvertures à opérer (photo 4),
- h) Découper le passage des tubulures au cutter (Photo 5),
- i) Découper la jaquette autour de la bride de visite (photo 6),



Photo 4



Photo 5



Photo 6

- j) Serrer et nouer le cordon à la base de la jaquette pour la tendre (photo 7 & 8).



Photo 7



Photo 8



## MOUNTING OF INSULATION

### **Soft M1 jackets**

The mounting may differ slightly depending on the type of jacket.

1. Position the jacket around the unit
2. Centre the jacket starting with the pre-cut flange
3. Close the Velcro-backed area situated under the pre-cut flange.
4. Close the vertical zip (Picture 1),
5. Close the horizontal zip (Picture 2),
6. Check that the zips are well closed (Picture 3),



Picture 1



Picture 2



Picture 3

7. Mark the edges of connections and other openings using a mallet (Picture 4),
8. Cut the openings using a cutter (Picture 5),
9. Cut the jacket around the inspection opening (Picture 6),



Picture 4



Picture 5



Picture 6

10. Tighten and tie the cord at the base of the jacket (Pictures 7 & 8).



Picture 7



Picture 8